

INSTALLARE L'AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE PER CLIO 8 USB

➡ LE SEGUENTI ISTRUZIONI SONO NECESSARIE PER AGGIORNARE IL VOSTRO SISTEMA CLIO CON CONDIZIONATORE DI SEGNALI SC-01 E SOFTWARE CLIOwin 7 (O 6.5) AL NUOVO SISTEMA USB CLIO 8.

Per aggiornare il vostro sistema CLIO:

1 SCOLLEGARE E APRIRE L'UNITÀ SC-01

- 1) Scollegate l'unità SC-01 dal PC.
- 2) Aprite il coperchio superiore dell'unità SC-01 tramite le 6 viti a brugola.



2 SOSTITUIRE LA SCHEDA RS-232 CON LA NUOVA SCHEDA USB

- 1) All'interno dell'SC-01 localizzate le quattro viti che fermano il circuito superiore (con il connettore RS-232) e svitatele.
- 2) Con molta cura sconnettete e rimuovete il circuito separandolo da quello inferiore.
- 3) Inserite la nuova scheda USB nel connettore e riavvitate le quattro viti.



3 RICHIUDERE L'UNITÀ SC-01

- 1) Richiudete il coperchio superiore dell'SC-01.
- 2) Ora il vostro SC-01 è funzionalmente identico al nuovo SC-02. **Il vostro sistema CLIO ha un nuovo numero seriale a 10 cifre.** Attaccate l'adesivo del nuovo numero seriale sul pannello laterale dell'unità SC-01 al posto di quello vecchio.
- 3) Ricollegate l'unità SC-01 così aggiornata al PC.



4 LEGGERE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DI CLIO 8 E INIZIARE AD INSTALLARE IL SOFTWARE CLIO 8 DAL PUNTO 3!

Si prega di notare:

- 1) La scheda PCI PB-4281 esistente non va sostituita.
- 2) Si ricorda di registrare il sistema CLIO appena aggiornato su www.audiomatica.com.